

Tehnični podatki

TINT-OFF

Tekočina za odstranjevanje PET folij s stekla



UPORABA Tekočina poenostavi odstranjevanje starih in zasušenih PET folij na steklu, ki jih je skoraj nemogoče odstraniti.

NAVODILA ZA UPORABO Tekočina za odstranjevanje folij je pripravljena za uporabo in je ni potrebno redčiti z vodo.

Tekočino razpršimo po stari PET foliji, ki je aplicirana na steklu, in jo prekrijemo s kosom stare folije ali nosilca. Pustimo nekaj minut, da se posuši na soncu. Po 5ih minutah potegnemo vrhno plast iz stare folije in ponovno namočimo folijo. Nato v kotu odtrgamo staro folijo s stekla in potegnemo celotno folijo s stekla v enem kosu. V primeru ko lepilo stare folije še vedno ne popusti, še enkrat ponovimo postopek od začetka.

Če po odstranjevanju folij na steklu ostane lepilo, tekočino še enkrat razpršimo po steklu in lepilo odstranimo s PVC strgalom.

SKLADIŠČENJE Originalno zaprte plastenke čistila je potrebno skladiščiti v suhem prostoru pri temperaturi med + 15 °C in + 25 °C. Plastenke s čistilom ne smejo biti izpostavljene direktnemu sončnemu sevanju.

OPOZORILO Ni priporočljivo za uporabo na pleksi ploščah, saj lahko poškoduje površino.

sign & supply

Navodila za uporabo, tehnični podatki, lastnosti proizvoda in njegovi učinki veljajo kot splošna priporočila in vodila ob uporabi; opisujejo naravo proizvoda (ob proizvodnji) in njegove učinke, vendar pa ne dajejo nobenih garancij ali zagotovil. Glede na veliko število možnosti uporabe proizvoda in veliko število različnih pogojev, pod katerimi se proizvod uporablja, je dolžan vsak uporabnik pred uporabo proizvod testirati. Naša priporočila in svetovanje o uporabi, dani verbalno ali pisno, so na voljo brezplačno in niso pravno obvezujoči.

SIGN & SUPPLY d.o.o., Ob železnici 16, 1000 Ljubljana, tel: 01/521 22 08, fax: 01/521 22 43, e-mail: info@sign-supply.si, www.sign-supply.si